

KVM - Klassische Versuchsmethodik


Hinweis:

Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle Funktionen, insbesondere Verlinkungen, zusätzliche Dateien, Animationen und Interaktionen, nutzen zu können, benötigen Sie die On- oder Offlineversion.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©2023 Berliner Hochschule für Technik (BHT)

KVM - Klassische Versuchsmethodik



Lernziele und Überblick

Statistische Versuchsmethodik Teil 1 (Design of Experiments / DOE)

Voraussetzungen

Um diese Lerneinheit bearbeiten zu können sollten Sie vorher die folgenden Lerneinheiten durchgearbeitet haben.

- GQM – Grundlagen des Qualitätsmanagements (QM)
- MVM – Methoden, Verfahren und Werkzeuge
- MFU – Maschinenfähigkeitsuntersuchung
(wegen der statistischen Auswertung von Messreihen)



Lernziele

Lernziele

Sie sollen nach Durcharbeiten dieser und der folgenden Lerneinheit die Grundprinzipien der Statistischen Versuchsmethodik (StVM) verstehen und ihr großes Potential zur effektiven und effizienten Verbesserung von Produkten, Prozessen und Systemen einschätzen können.

Sie verstehen den Unterschied zur traditionellen Vorgehensweise bei Versuchen, bei denen immer nur ein Faktor variiert wird, um Effekte bezüglich der zu optimierenden Zielgröße festzustellen.

Sie können aus Versuchsergebnissen Haupteffekte von Einflussfaktoren und eventuellen Wechselwirkungen ermitteln, verstehen wie aus diesen Daten unter Umständen ein mathematisches Modell für den Prozess aufgestellt werden kann.



Gliederung

Gliederung der Lerneinheit

1. Zielstellungen und Grundprinzipien der Statistischen Versuchsmethodik
2. Beispiel eines vollfaktoriellen Versuchs mit 2 Einflussgrößen
3. Vollfaktorielle Versuchspläne
4. Varianzanalyse
5. Beispiel eines vollfaktoriellen Versuchs mit Erstellung einer Regressionsgleichung



Zeitbedarf

Zeitbedarf und Umfang

Für die Durcharbeitung dieser Lerneinheit benötigen Sie ca. 4 Stunden (240 Minuten).

1 Zielstellungen der Statistischen Versuchsmethodik (StVM)

Die StVM ist ein Instrument der Qualitätsverbesserung innerhalb des Qualitätsmanagements (QM).

Sie erinnern sich dass das QM in Qualitätsplanung (QP), Qualitätslenkung (QL), Qualitätssicherung (QS) und Qualitätsverbesserung (QV) eingeteilt werden kann. Dazu kam noch die Qualitätsprüfung (QPrf). Diesen Elementen des QM sind Qualitätsmethoden zuordbar, die in anderen Lerneinheiten behandelt werden.




Abb.: Elemente des Qualitätsmanagements (QM)

Die Zielstellungen der StVM / des DoE sind:

- Effektive und effiziente Ermittlung und Quantifizierung des Einflusses (Effektes) von Einflussgrößen (Faktoren) bezüglich definierter Zielgrößen (Qualitätsmerkmale) bei Produkten und Prozessen durch Versuche einschließlich möglicher Wechselwirkungen (WW).
- Festlegen optimaler Wertebereiche von Einflussgrößen auf die Qualität von Produkten und Prozessen
- Bereitstellen von Daten und Auswertevorschriften zur Bildung von mathematischen Modellen für die Systemleistung.

Die Ihnen bekannte Vorgehensweise bei der versuchsgestützten Optimierung ist, dass bei Vorhandensein mehrerer Produkt- oder Prozessparameter (auch als Faktoren oder Einflussgrößen bekannt) im Experiment jeweils nur ein Faktor nacheinander variiert wird, die Wirkung bzw. der Effekt beobachtet und vermutlich optimale Werte bezüglich der Zielgröße festgelegt werden. Dieser Ansatz wird gelegentlich auch OFAT-Methode genannt (OFAT → One Factor at a Time) und ist in vielen Situationen wie bei physikalischen Experimenten durchaus erfolgreich. In industriellen Anwendungen bestehen aber oft komplexe Wirkzusammenhänge zwischen mehreren Faktoren.

Bei der StVM werden im Experiment mehrere Faktoren gleichzeitig nach einem Versuchsplan geändert und die Wirkung der einzelnen Faktoren mittels einer Auswertevorschrift herausgerechnet. Die Vorgehensweise ermöglicht auch die Ermittlung und sogar Quantifizierung von Wechselwirkungen (WW) zwischen zwei und mehreren Faktoren auf die Zielgröße. Dabei ist eine WW eine Wirkung eines Faktors in Abhängigkeit von der Ausprägung eines anderen. Bekannt ist die WW von Alkohol und Tabletten in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr.

2 Beispiel eines vollfaktoriellen Versuchs mit zwei Einflussgrößen

Bei einem vollfaktoriellen Versuch werden alle Einflussgrößen (zumindest) auf 2 Wertestufen eingestellt und dann mit diesen Wertestufen im Versuch miteinander kombiniert.

Merkmale des Versuchs

- Solch ein Versuchsplan hat die Notation 2^K
- 2 ist die Zahl der Wertestufen bzw. Einstellniveaus im Versuch
- K ist die Zahl der im Experiment untersuchten Faktoren
- In unserem Fall hätten wir einen vollständigen Versuch der Form 2^2

Die Zahl der notwendigen Versuche N berechnet sich zu $2^2 = 4$. Meist werden die Versuche mit der jeweiligen Einstellungen wiederholt, um auch weitergehende Auswertungen vornehmen zu können.

Sie sehen aber auch, dass der Versuchsaufwand bei zunehmender Anzahl von Einflussgrößen oder auch Zahl der Wertestufen im Experiment (z. B. 3 statt 2) exponentiell steigt. Bei einem Versuchsplan der Form 2^5 hätte man schon 32 Versuche (ohne Wiederholung). Der Aufwand für Versuche der Form 3^K steigt sehr schnell in unrealistische Bereiche (deswegen sind 3^K -Versuche relativ selten und nur bis maximal 3 Parameter anzutreffen).

Nehmen wir an, dass die Zerreifestigkeit eines Kunststoffteils optimiert werden soll. In einem Brainstorming eines Teams sind 2 Einflussgrößen genannt und für die 2 Wertestufen festgelegt worden, um den Einfluss der Faktoren und das Vorhandensein möglicher Wechselwirkungen festzustellen.



Beispiel

Durchführung des 2^2 -Versuchs

Zielgröße: Zerreifestigkeit (N/mm²)

Einflussgrößen (Kurzformen A, B bzw. x_1, x_2)

(Anmerkung x_1, x_2 nimmt man, wenn weitere mathematische Messwertungen geplant sind.)

A (x_1) Temperatur

B (x_2) Druck

Die Wertestufen werden mit „-“ oder „+“ codiert. Als „-“ das niedrige und „+“ das höhere Niveau; vollständig ausgeschrieben müsste man „-1“ und „+1“ notieren.

Anmerkung: Die Wertestufen können auch qualitative bzw. attributiver Form sein: Wenn z. B. der Einfluss eines Lieferanten auf das Q-Merkmal vermutet würde, könnte der Lieferant ein Faktor sein; „-“ Lieferant x und „+“ Lieferant y.

In unserem Versuch nehmen wir jetzt folgende Niveauzuordnung vor.

Faktor	Faktorstufe	
Temperatur	-	+
	100°C	120°C
Druck	1 bar	3 bar

Tab.: Niveauzuordnung

Wir können uns den sogenannten Versuchsraum grafisch so darstellen.




Abb.: Versuchsraum

(1) bis (4) sind die Versuchspunkte

Aus dem Versuchsraum leiten wir für den Versuch die sogenannte Planmatrix ab und führen die Versuche durch.

Versuchs-Nr. (Versuchspunkte)	A x_1	B x_2
1	-	-
2	+	-
3	-	+
4	+	+

Tab.: Planmatrix



Versuchs-Nr. (Versuchspunkte)	A x_1 (°C)	B x_2 (bar)
1	100	1
2	120	1
3	100	3
4	120	3

Tab.: Durchführung



Versuchs-Nr. (Versuchspunkte)	Zugfestigkeit [N / MM ²]
1	6,00
2	6,38
3	6,64
4	7,04

Tab.: Ergebnis (Mittelwert aus 3 Wiederholungen)

Instinktiv würde man sagen „man nehme doch den Versuchspunkt 4, da hat man das beste Ergebnis.“ Leider ist das trügerisch, da wir nicht wissen, welchen Beitrag die einzelnen Faktoren zum Ergebnis beitragen und ob Wechselwirkungen vorhanden sind. Der nächste Schritt ist die Erstellung der Auswertematrix.

Planmatrix			Ergebnismatrix					Auswertematrix			
Versuchspunkt	Faktor-kombination		Ergebnisse aus n Wiederholungen			Mittelwert	Varianz	Vorzeichenvorschrift für Effekt- und ggf. Koeffizientenermittlung			
	A x ₁	B x ₂	y ₁	...	y _n	\bar{y}	s ²	T x ₀	A x ₁	B x ₂	AB x ₁ ·x ₂
1	-	-						+1	-1	-1	+1
2	+	-						+1	+1	-1	-1
3	-	+						+1	-1	+1	-1
4	+	+						+1	+1	+1	+1
Kontrast $C_j = \sum c_j \cdot \bar{y} = (\sum(+)) - \sum(-)$											
(Linearer) dEffekt = Wirkung $W_j = \frac{C_j}{2^{K-1}}$											
Koeffizienten b _j (falls eine Regressionsgleichung aufgestellt werden soll)								b ₀	b ₁	b ₂	b ₃

Tab.: Plan-, Ergebnis- und Auswertematrix

Kontrast

Der Reihe nach: Die Planmatrix findet sich etwas anders notiert in Spalte 2 und 3 der Auswertematrix wieder. Die Auswertematrix besagt: um den Effekt eines Faktors zu ermitteln, müssen alle Ergebnisse bei denen der Faktor auf „+“ Niveau steht zusammengezählt und davon alle Ergebnisse bei denen das Faktorniveau auf „-“ Niveau steht, abgezogen werden müssen. Man erhält den sogenannten Kontrast. +1, -1 sind die Kontrastkoeffizienten.

Der Kontrast muss noch durch den Wert 2^{K-1} dividiert werden, um den linearen Effekt des jeweiligen Faktors auf die Zielgröße zu bestimmen.

Der lineare Effekt ist die mittlere Änderung der Zielgröße bei Wechsel der Faktorstufen. Das folgende Bild verdeutlicht den Begriff.




Abb.: Linearer Effekt

K ist die Zahl der Faktoren in unseren einführenden Beispiel K=2 und somit muss der Kontrast durch 2 geteilt werden.

Auf Spalte 1 (T bzw. x₀) gehen wir später ein. Spalte 4 der Auswertematrix ist die Rechenvorschrift zur Berechnung des Wechselwirkungseffektes. (Die Vorzeichen ergeben sich aus der Multiplikation der Vorzeichen für A, B).

Die faktoriellen Versuchspläne sind orthogonal, d. h. Faktoreffekte können unabhängig voneinander ermittelt werden. Äußeres Zeichen ist, dass in jeder Spalte die Vorzeichen - + gleich häufig auftreten.

In unserem Beispiel sieht die Auswertematrix wie folgt aus.

Auswertematrix 2 ² -Versuch									
Versuch	A x ₁	B x ₂	\bar{y}	s ²	T x ₀	A x ₁	B x ₂	AB x ₁ ·x ₂	
1	-	-			+	-	-	+	
2	+	-			+	+	-	-	
3	-	+			+	-	+	-	
4	+	+			+	+	+	+	
Kontrast $C_j = \sum c_j \cdot \bar{y} = (\sum(+)) - \sum(-)$					26,06	0,78	1,30	0,02	
Linearer Effekt $\frac{C_j}{2^{k-1}} = W_j$					-	0,39	0,65	0,01	
Koeffizienten $b_j = \frac{W_j}{2}$					6,52	0,20	0,33	0,01	
$x_0 = \text{Gesamtdurchschnitt} = \frac{x_0}{4}$									
$x_0 \rightarrow \text{Regressionskonstante}$									

Tab.: Auswertematrix 2²-Versuch

Grafische Darstellung von Ergebnissen faktorieller Versuche. Die folgenden Abbildungen zeigen die Möglichkeiten der grafischen Darstellung der Versuchsergebnisse.




Abb.: Balkendiagramm

Interpretation:

Starker Effekt B, schwacher Effekt A.

Keine WW AB, da WW in sogenannten Versuchsrauschen.




Abb.: Effektdiagramme

Interpretation:

Bei Vorhandensein eines WW sind die Effektlinien nicht parallel. Kombination A+ und B- optimal wenn Zielgröße maximiert werden soll.

Die Punkte 1 .. 4 entnimmt man der Ergebnismatrix

- 1 A- B+ 2 A+ B+
- 3 A- B- 4 A+ B-

Scree Plot

(scree (engl.) = Geröll)

Grafische Varianzanalyse

Beispiel 2²-Versuch (neben 2 Faktor-WW auch eine 3 Faktor-WW (ABC) möglich)




Abb.: Scree Plot

SS (C) = Sum of Squares = Summe der quadrierten Kontraste

$$SS (C) = \frac{C_j^2}{\frac{1}{n} \sum C_j^2} \quad n = \text{Zahl der Versuchswiederholungen}$$



Hinweis auf mögliche Ableitung einer linearen Regressionsgleichung aus den Versuchsergebnissen

Die allgemeine Form der multiplen, linearen Regressionsgleichung für 2 Faktoren lautet:

$$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_{12} \cdot x_1 \cdot x_2$$

y = Zielgröße

b_0 = Regressionskonstante = $\frac{\sum 4}{4}$

entspricht dem großen Mittelwert (Gesamtmittelwert)

b_1, b_2, b_{12} = Regressionskoeffizient

Die Regressionsgleichung heißt multipl weil mehrere Faktoren (x_1, x_2) vorkommen und linear weil Faktoren nicht als Potenzen auftreten. Mit einer Regressionsgleichung ist (auf den Versuchsraum beschränkt) das System auch für Zwischenwerte darstellbar. Ob ein linearer Ansatz gerechtfertigt ist, wird über eine (später erläuterte) Rechnung geprüft.

In unserem Falle lautet die lineare Regressionsgleichung, die aus dem 2²-Versuch abgeleitet werden kann:



Beispiel

Lineare Regressionsgleichung, abgeleitet aus dem 2²-Versuch

$$y \text{ [N / mm}^2\text{]} = 6,52 + 0,20 \cdot x_1 + 0,33 \cdot x_2 + 0,01 \cdot x_1 \cdot x_2$$

Anmerkung: Die Wechselwirkung x_1x_2 ist sehr schwach.

Wenn wir jetzt die Zugfestigkeit für eine Prozesseinstellung von 110°C und 1,5 bar ermitteln wollen müssen wir allerdings – um unverfälschte Ergebnisse zu bekommen – x_1 und x_2 nach den folgenden Schema transformieren.




Abb.: Transformationsschema

Zwischenwerte für x ergeben sich wie folgt



Formel

$$x_{REj} = \frac{x - \frac{x_{max} + x_{min}}{2}}{\frac{x_{max} - x_{min}}{2}}$$

x = realer Wert

x_{REj} = nomierter Wert für die Regressionsgleichung

Für x_1 bei 110°C ergibt sich:



Beispiel

Berechnung von x_1

$$x_1 = \frac{110 - \frac{120+100}{2}}{\frac{120-100}{2}}$$

$$x_1 = 0$$

Da auch $x_2 = 0$ ist (wie oben ersichtlich) ergibt sich die Zugfestigkeit für die Einstellung 110°C und 1,5 bar zu:

$$y = 6,52 \text{ N/mm}^2$$

3 Vollfaktorielle Versuchspläne

Beginnen wir mit dem Beispiel eines vollfaktoriellen Versuchsplan der Form 2^3

Den Versuchsraum eines 2^3 -Planes mit den Faktoren A, B und C und den dazugehörigen Einstellungen müssen Sie sich wie folgt vorstellen:




Abb.: Struktur eines vollfaktoriellen Versuchsplans der Form 2^3 mit Vorzeichenfolgen für die Planmatrix

Die Plan- und Auswertematrix dieses 2^3 -Plans ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Sie enthält die Vorzeichenfolgen für die Versuchseinstellungen, Spalten für die Ergebnisse und die Vorzeichenfolgen für die Berechnung der Haupteffekte A, B, C und der 2-Faktor-Wechselwirkungen AB, AC, BC und der 3-Faktor-Wechselwirkungen A, B, C. Zusätzlich enthält sie eine Spalte zur Berechnung des Gesamtmittelwertes T aus den Versuchen und 2 Spalten zur Berechnung des Mittelwertes \bar{y} aus den Versuchswiederholungen und die aus der Streuung der Ergebnisse bei den Wiederholungen und die aus der Streuung der Ergebnisse bei den Wiederholungen berechnete Standardabweichung s.

Diese beiden Parameter brauchen wir für eine weitere statistische Auswertung, die als Varianzanalyse bezeichnet wird (siehe Kapitel 4).

Tab.: Plan- und Messwertematrix eines 2^3 -Versuchs

Versuch	Parameterkombination			Ergebnisse			Vorzeichenvorschrift für Effekt- und ggf. Koeffizientenermittlung							
	A x_1	B x_2	C x_3	$y_1 \dots y_n$	\bar{y}	s^2	T x_0	A x_1	B x_2	AB $x_1 \cdot x_2$	C x_3	AC $x_1 \cdot x_3$	BC $x_2 \cdot x_3$	ABC $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$
1	-	-	-				+	-	-	+	-	+	+	-
2	+	-	-				+	+	-	-	-	-	+	+
3	-	+	-				+	-	+	-	-	+	-	+
4	+	+	-				+	+	+	+	-	-	-	-
5	-	-	+				+	-	-	+	+	-	-	+
6	+	-	+				+	+	-	-	+	+	-	-
7	-	+	+				+	-	+	-	+	-	+	-
8	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+
Kontrast $C_j = \sum c_j \cdot \bar{y} (\sum +) + (\sum -)$														
Linearer Effekt $\frac{C_j}{2^k - 1}$ (= Wirkung W) _j														
Koeffizienten b_j														

Die Koeffizienten für eine eventuelle Regressionsgleichung berechnen sich wie im 2²-Versuch schon dargestellt:



Formel

Regressionskonstante	$b_0 = \frac{\sum \bar{y}}{8}$
Koeffizienten	$b_j = \frac{W_j}{2}$

Das heißt die Regressionskonstante ist der Gesamtdurchschnitt aus allen Ergebnissen, die Regressionskoeffizienten sind die halben Wirkungen (Effekte) von Faktoren und Wechselwirkungen.

Die lineare, multiple Regressionsgleichung ergibt sich zu:



Formel

$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_{12} \cdot x_1 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + b_{13} \cdot x_1 \cdot x_3 + b_{23} \cdot x_2 \cdot x_3 + b_{123} \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$
--

Die Gleichung ist in dieser Form inpraktikabel. Viele Koeffizienten sind sicher nur durch das Versuchsrauschen nicht gleich 0. Deshalb erfolgt eine Analyse, welche Faktoren und Wechselwirkungen signifikant d. h. statistisch abgesichert relevant und welche nur zufällig und um einen kleinen Betrag von Null verschieden sind. Letztere werden in der Regressionsgleichung weggelassen. Das Verfahren heißt ANOVA – kurz für Analysis of Variance (deutsch: Varianzanalyse) – und wird in Abschnitt 4 erklärt.

Diese Tabelle zeigt Planmatrizen für die vollfaktoriellen Versuchspläne der Form 2² - 2⁵. Pläne der Form 2² und 2³ kennen Sie schon.

2 ⁵ -Plan					
2 ⁴ -Plan					
2 ³ -Plan					
2 ² -Plan					
Versuch	A	B	C	D	E
1	-	-	-	-	-
2	+	-	-	-	-
3	-	+	-	-	-
4	+	+	-	-	-
5	-	-	+	-	-
6	+	-	+	-	-
7	-	+	+	-	-
8	+	+	+	-	-
9	-	-	-	+	-
10	+	-	-	+	-
11	-	+	-	+	-
12	+	+	-	+	-
13	-	-	+	+	-
14	+	-	+	+	-
15	-	+	+	+	-
16	+	+	+	+	-
17	-	-	-	-	+
18	+	-	-	-	+
19	-	+	-	-	+
20	+	+	-	-	+
21	-	-	+	-	+
22	+	-	+	-	+
23	-	+	+	-	+
24	+	+	+	-	+
25	-	-	-	+	+
26	+	-	-	+	+
27	-	+	-	+	+
28	+	+	-	+	+
29	-	-	+	+	+
30	+	-	+	+	+
31	-	+	+	+	+
32	+	+	+	+	+

Tab.: Planmatrix für vollfaktorielle Versuchspläne der Form 2² - 2⁵

Die Auswertematrizen der Pläne 2² bis 2⁴ sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

2 ⁴ -Plan																
2 ³ -Plan																
2 ² -Plan									1,2,3,4 Index der Variablen (Einflussgrößen, Faktoren)x							
Versuch	T 0	A 1	B 2	AB 12	C 3	AC 13	BC 23	ABC 123	D 4	AD 14	BD 24	ABD 124	CD 34	ACD 134	BCD 234	ABCD 1234
1	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+
2	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-
3	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-
4	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
5	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-
6	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+
7	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+
8	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
9	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-
10	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
11	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+
12	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
13	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+
14	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
15	++	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
16		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Tab.: Auswertematrix für vollfaktorielle Versuchspläne der Form 2² - 2⁴

4 Varianzanalyse (Analysis of Variance ANOVA)

- ▣ 4.1 Vorbemerkung Begriff Varianz
- ▣ 4.2 Zweck und Methodik der Varianzanalyse
- ▣ 4.3 Ein einfaches Beispiel soll das Prinzip verdeutlichen
- ▣ 4.4 Formelzusammenstellung

4.1 Vorbemerkung Begriff Varianz

Sie haben in der Lerneinheit MFU Maschinenfähigkeitsuntersuchung die Herleitung der Varianz kennengelernt. Die Varianz ist die Summe der quadrierten Abweichungen der Einzelwerte vom Mittelwert einer Verteilung. Die Bezeichnung ist σ^2 (bei Grundgesamtheiten) und s^2 bei Stichproben. Zur Erinnerung: μ Mittelwert der Grundgesamtheit, \bar{x} Mittelwert der Stichprobe.



Formel

Stichproben

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

n = Stichprobenumfang



Formel

Standardabweichung

Aus s^2 ergibt sich die Standardabweichung zu

$$s = \sqrt{s^2}$$

S^2 und s sind Maße für die Streuung einer Verteilung. Wichtig ist dass man bei Addition von Verteilungen zunächst nur mit Varianzen arbeitet und nur aus dem Endwert eine Standardabweichung berechnet.



Beispiel

Verteilungen2 Verteilungen V_1, V_2 werden addiertAnnahme: $s_1 = 4$ $s_2 = 1$ Resultierende $s_{\text{ges}} = ?$

$$\text{Rechnung } s_{\text{ges}} = \sqrt{s_1^2 + s_2^2} = \sqrt{16 + 1}$$

$$s_{\text{ges}} = 4,12$$

Die Gesamtstreuung ist also deutlich kleiner (nicht 5!)

4.2 Zweck und Methodik der Varianzanalyse

Mit der Varianzanalyse soll festgestellt werden, ob berechnete Effekte (Wirkungen) von Faktoren eingeschlossen deren Wechselwirkungen tatsächlich signifikant sind. Sie erinnern sich: In Abschnitt 3 war eine Regressionsgleichung mit 8 Gliedern aus einem 2³-Versuch entstanden. Es sollen mit Hilfe der Varianzanalyse nur Glieder mit statistischer Signifikanz weiter in Betracht gezogen werden.

Der Varianzanalyse liegt folgende Überlegung zugrunde:

Bei den Versuchswiederholungen entsteht eine Verteilung mit Mittelwert und Varianz s².

Durch den Wechsel der Faktorstufen sind die einzelnen linearen Effekte auch als Streuungsquelle der Versuchsergebnisse aufzupassen.

Man vergleicht nun die Streuungen - hervorgerufen durch den Wechsel der Faktorstufen - mit der Versuchsstreuung mit Hilfe des sogenannten F-Tests. Wenn ein Grenzwert (aus Tabellen der F-Verteilung) überschritten wird, gilt die Schlussfolgerung, dass der Faktor signifikant ist.

4.3 Ein einfaches Beispiel soll das Prinzip verdeutlichen

	A	B	AB	Y1	Y2	\bar{y}	s ²
m = 4 ↓	-	-	+	10,0	9,0	9,5	0,5
	+	-	-	20,0	21,0	20,5	0,5
	-	+	-	10,5	11,5	11,0	0,5
	+	+	+	19,0	18,0	18,5	0,5
Kontrast C	18,50	-0,50	-3,50				
Linearer Effekt W	9,25	-0,25	-1,75				
Σ der Quadrate S S (C)	171,13	0,13	6,13		Σ Quadrate der Wiederholungen SSW		2,0
Freiheitsgrad f (C)	1	1	1		Freiheitsgrad der Wiederholungen		4
Mittlere Quadrate MS (C)	171,13	0,13	6,13		Mittlerer Quadrat der Wiederholungen MSW		0,5

Anmerkung: Die Formeln und das Rechenbeispiel finden Sie in der Tabelle

m = 4 Versuchszeilen (Versuche)

n = 2 Versuchswiederholungen

\bar{y} = Mittelwert (Index j)

s² = Varianz

Σ = Summe

SS = Summe der Squares

MS = Mean Squares (Varianz durch Faktorstufenänderung)

SS = Sum of Squares

MSW = Mean Squares Within (Varianz der Versuchsstreuung)

Ein Maß für den Einfluss eines Faktors ist das Ausmaß des Überschreitens der durch die Stufenwechsel hervorgerufenen Streuung im Verhältnis zur Versuchsstreuung mit Hilfe des F-Tests.



$$F\text{-Wert} = \frac{MS(C)}{MSW}$$

F-Werte sind tabelliert für sogenannte Signifikanzniveaus (Aussagesicherheiten). Beachten Sie dass die größere Varianz immer im Zähler steht.

Dabei bedenken F_{95} hat eine 95 %tige Signifikanz und F_{99} hat eine 99 %tige Signifikanz.

In der anschließenden Auschnitten aus ANOVA-Tabelle werden die Einflüsse der Faktoren mit einem *-Symbol für Signifikanzniveau 95 % ($F > F_{95\%}$), d. h. Einfluss signifikant und mit ** -Symbol für einen hohen signifikanten Einfluss gekennzeichnet ($F > F_{99\%}$).

- F-Wert für das Beispiel sind **markiert**.
- (F-Tabellen finden Sie im Netz.)

Tab.: F-Werte für 95 % Signifikanz (Auswahl)

$f_2 \backslash f_1$	1	2	3	4	5	6	7	...
1	161,40	199,50	215,70	224,60	230,20	234,00	236,80	...
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	...
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	...
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	...
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	...
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	...
7	5,32	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	...
8	5,12	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	...
...

Tab.: F-Werte für 99 % Signifikanz (Auswahl)

$f_2 \backslash f_1$	1	2	3	4	5	6	7	...
1	4052	4999,50	5403	5625	5764	5859	5928	...
2	98,50	99,00	99,77	99,25	99,30	99,33	99,36	...
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	...
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	...
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	...
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	...
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	...
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	...
...

Tab.: F-Werte für 95 % bzw. 99 % Signifikanzschwelle

Quelle	SS	f	MS	$F = \frac{MS(C)}{MSW}$	$F_{95\%}$	$F_{99\%}$	Signifikanz
A	171,13	1	171,13	$F_A = \frac{171,13}{0,5} = 342$	7,71	21,20	**
B	0,13	1	0,13	$F_B = \frac{0,13}{0,5} = 0,26$	7,71	21,20	-
AB	6,13	1	6,13	$F_{AB} = \frac{6,13}{0,5} = 12,26$	7,71	21,20	*
Versuchsstreuung (Wiederholung)	2,00	4					

4.4 Formelzusammenstellung

Die folgende Tabelle beinhaltet eine Formelzusammenstellung und ein Berechnungsbeispiel (Beispielaufgabe).

Kennwert	Formel	Symbole	Berechnungsbeispiel
Kontrast C	$C = \sum c_i \cdot \bar{y}$	c_i = Kontrastkoeffizient i = Faktornummer \bar{y} = Mittelwert der Einstellungen	$C(A) =$ $(+1) 20,5 + (+1) 18,5 + (-1) 9,5 + (-1) 11,0 =$ $18,5$
Linearer Effekt	$E = \frac{C}{2^{k-1}}$	2 = Faktorstufen K = Zahl der Faktoren	$A = \frac{18,5}{2^{2-1}}$ $= 9,25$
Summe der Quadrate SS (C) (SS = Sum of Squares)	$SS(C) = \frac{C^2}{\frac{1}{n} \sum c_i^2}$	n = Zahl der Wiederholungen per Einstellung	$SS(A) =$ $\frac{18,5^2}{\frac{1}{2} [(+1)^2 + (+1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2]}$ $= 171,23$
Freiheitsgrad f	$F(C) =$ Zahl der möglichen Einstellungen - 1	Anmerkung: Freiheitsgrad = Zahl unabhängiger Vergleiche (bei Varianz n-1 da Mittelwert in Formel enthalten)	$f(A) = 2 - 1$
Mittlere Quadrate MS(C) (MS = Mean Squares)	$MS(C) = \frac{SS(C)}{f(C)}$		$MS(A) = \frac{171,23}{1}$ $= 171,23$
Varianz s^2	$s^2 = \frac{\sum (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{n-1}$	i = Laufparameter für Versuchseinstellungen j = Laufparameter für Wiederholungen	$s_1^2 = \frac{(10-9,5)^2 + (9-9,5)^2}{2-1} = 0,5$
Summe der Quadrate der Wiederholungen SSW (SSW = Sum of Squares Within)	$SSW = (n - 1) * \sum s_j^2$	Anmerkung: Division mit n-1 der s^2 -Berechnung wird hier wieder rückgängig gemacht	$SSW =$ $(2 - 1) * (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5)$
Freiheitsgrad der Wiederholungen f_W	$f_W = (n - 1) * m$	m = Zahl der Versuchseinstellungen	$f_W = (2 - 1) * 4 = 4,0$
Mittlere Quadrate der Wiederholungen MSW	$MSW = \frac{SSW}{f_W}$		$MSW = \frac{2}{4} = 0,5$

Tab.: Formelzusammenstellung
und Berechnungsbeispiel



5 Vollfaktorieller Versuch mit Erstellung einer Regressionsgleichung am Beispiel des Versuchs 2³

Im labormäßigen Maßstab werden Probestäbe aus einer NE-Metall-Legierung hergestellt, wobei das Ziel eine möglichst hohe Kriechfestigkeit ist. Bei den durchzuführenden Versuchen sollen 3 Einstellfaktoren auf zwei Stufen variiert und als Zielgröße jeweils die Zeit bis zum Bruch bei ansonsten gleichen Bedingungen gemessen werden.

Die 3 Faktoren sind:	untere Stufe E _u	obere Stufe E _{ob}
x ₁ = Abschrecktemperatur	1.050 °C	1.150 °C
x ₂ = Auslagerungstemperatur	700 °C	800 °C
x ₃ = Auslagerungszeit	2 h	6 h

Tab.: Drei Einstellfaktoren

Wie sie wissen ergibt sich ein 2³-Versuchsplan der im vorliegenden Fall (Herleitung einer Regressionsgleichung) nicht mit den Originalwerten der Stufen, sondern mit normierten Werten gebildet wird. Mit der Normierung wird dem unteren Stufenwert jeweils die Zahl -1 und dem oberen Stufenwert jeweils die Zahl +1 zugeordnet.

Exp.-Nr.	x ₁	x ₂	x ₃
1	-	-	-
2	+	-	-
3	-	+	-
4	+	+	-
5	-	-	+
6	+	-	+
7	-	+	+
8	+	+	+

Tab.: Vollständiger Versuchsplan 2³

Das Versuchsschema des Versuchsplans ist in der vorherigen Tabelle aufgeführt, wobei die Notation die übliche Darstellung von Versuchsplänen für weitergehende Modellrechnungen entspricht.



Hinweis

Bei Verbesserungsprojekten werden oft keine mathematischen Modelle ermittelt, sondern nur die problemverursachenden Faktoren einschließlich von Wechselwirkungen gesucht. Dann erfolgt die Notation der Faktoren in der Form A, B, C, usw.

Die Kombinatorik findet man als die Ecken des in der folgenden Abbildung dargestellten Würfels wieder.




Abb.: Kombinatorik des vollständigen faktoriellen Versuchsplans 2³ mit 8 unabhängigen Einstellungen

Im Originalbereich ergibt sich hingegen ein Quader, da die Faktorwerte unterschiedliche Ausprägungen haben. Deshalb ist eine Normierung erforderlich, um eine Regressionsgleichung zu erstellen.

Der Übergang zwischen dem normierten und dem Originalbereich wird durch die folgenden Gleichungen beschrieben.



Formel

Normierung

$$x = \frac{E - \frac{E_{ob} + E_{un}}{2}}{\frac{E_{ob} - E_{un}}{2}}$$



Formel

Entnormierung

$$E = \frac{E_{ob} + E_{un}}{2} + \frac{E_{ob} - E_{un}}{2} \cdot x$$

E = Einstellwerte

Das ihnen zu Grunde liegende Zuordnungsschema zeigt die folgende Abbildung.




Abb.: Abbildungsbereiche der Einstellgrößen

Bei der Erstellung der Regressionsgleichung muss beachtet werden, dass die Gleichung nicht mit Originalwerten, sondern mit den entsprechenden normierten Größen aufgestellt wird.

Nach der Realisierung des Versuchsprogramms für das Beispiel ergeben sich die Zielgrößenwerte.

Exp.-Nr.	I	x1	x2	x3	y [N/mm2]
1	+	-	-	-	8,0
2	+	+	-	-	27,9
3	+	-	+	-	5,8
4	+	+	+	-	43,0
5	+	-	-	+	14,1
6	+	+	-	+	7,0
7	+	-	+	+	20,2
8	+	+	+	+	30,2
	b ₀	b ₁	b ₂	b ₃	$\bar{y} = \frac{156,2}{8} = 19,52$

Tab.: Zielgrößenwerte

I ist die sogenannte Identität. Diese Spalte dient zur Ermittlung der Regressionskonstanten b₀.

Von seiner Konstruktion her ist dies ein linearer Versuchsplan mit drei unabhängigen Faktoren x_i. Hierfür kann ein linearer Regressionsansatz gemacht werden, dessen allgemeine Form so lautet:



Formel

$$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3$$

Die Regressionskoeffizienten b₀, b₁, b₂, b₃ können aus den Zielwerten geschätzt werden.



Hinweis

Hinweis 1:

Dieser Ansatz enthält (aus didaktischen Gründen) noch keine Wechselwirkung!

Hinweis 2:Eine lineare Regressionsgleichung enthält keine quadratischen Glieder (z. B. x^2) oder Glieder einer Ordnung der abhängigen Variablen x_n .**Hinweis 3:**Es handelt sich um eine multiple Regressionsgleichung, da mehrere x vorkommen.

Beispiel

Berechnung

$$b_0 = \bar{y} = 19,52$$

$$b_1 = \frac{(-8 + 27,9 - 5,8 + 43 - 14,1 + 7 - 20,2 + 30,2)}{8} = \frac{60}{8} = 7,5$$

Entsprechend ergibt sich: $b_2 = 5,275$ und $b_3 = -1,65$

Das gewonnene Modell (zunächst ohne Wechselwirkung) lautet also:

$$y = 19,25 + 7,5 \cdot x_1 + 5,274 \cdot x_2 - 1,65 \cdot x_3$$

Wenn mit dieser Gleichung jetzt das Bruchfestigkeitsverhalten simuliert werden soll, so dürfen nur normierte Werte für x_1 eingesetzt werden.Beispielsweise ergibt sich für den Einstellwert $E_1 = 1.070 \text{ °C}$:

$$x_1 = \frac{E - \frac{1.150+1.050}{2}}{\frac{1.150-1.050}{2}} = \frac{1.070 - 1.100}{50} = -0,6$$

bzw. für die weiteren Einstellwerte $E_2 = 790 \text{ °C}$ und $E_3 = 5 \text{ h}$:

$$x_2 = \frac{790 - 750}{50} = 0,8$$

$$x_3 = \frac{5 - 4}{2} = 0,5$$

Nach Einsetzen dieser Werte in die Regressionsgleichung folgt für diesen Punkt

$$y = 19,25 + 7,5 \cdot (-0,6) + 5,274 \cdot 0,8 - 1,65 \cdot 0,5 = 18,415 \text{ N/mm}^2$$

Die Güte der Modelle soll jetzt noch mit den Residuen und dem Bestimmtheitsmaß kontrolliert werden: Residuen sind die Differenzen zwischen gemessenen und aus der Regressionsgleichung ermittelten Werten. Das Bestimmtheitsmaß B ist der Quotient aus der Summe der quadratischen Abweichungen der Einzelwerte der Messwerte und der Werte der Regressionsgleichung vom ermittelten \bar{y} .



Formel

Residuum d_i

$$d_i = y_i - \hat{y}_i$$



Bestimmtheitsmaß B

$$B = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$




Abb.: Regressionsgrade

Die Auswertung zeigt folgende Tabelle:

Exp.-Nr.	y-Wert	Reg.-Wert \hat{y}	Residuum d_i	$\frac{(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{(y_i - \bar{y})^2}$
1	8,0	8,40	-0,40	123,77 / 132,83
2	27,9	23,40	4,50	15,02 / 70,14
3	5,8	18,95	-13,15	0,33 / 188,38
4	43,0	33,95	9,05	208,08 / 551,05
5	14,1	5,10	9,00	208,08 / 29,43
6	7,0	20,10	-13,10	0,33 / 156,88
7	20,2	15,65	4,55	15,02 / 0,46
8	30,2	30,65	-0,45	123,77 / 113,96
	$\bar{y} = 19,525$			$B = \frac{694,40}{1.243,16} = 0,5586$ ($\hat{=} 55,86\%$)

Tab.: Auswertung

Das Verhalten der Residuen mit wechselnden positiven und negativen Vorzeichen lässt keine Systematik erkennen, was insofern ganz gut ist. Die Residuen-Werte sind allerdings recht hoch. Ergänzend weist das Bestimmtheitsmaß mit 55,9 % eine ebenfalls nicht sehr gute Anpassung aus. Allgemein wird ein Bestimmtheitsmaß B von > 80 % als ausreichend angesehen.

Aus diesen beiden Erkenntnissen kann geschlossen werden, dass das Modell zu ungenau ist, weil wahrscheinlich Wechselwirkungen existieren.

Die folgende Tabelle enthält das komplette Auswerteschema mit Wechselwirkungen.

Exp.-Nr.	I	x1	x2	x3	x1x2	x1x3	x2x3	x1x2x3	y [N/mm ²]
1	+	-	-	-	+	+	+	-	8,0
2	+	+	-	-	-	-	+	+	27,9
3	+	-	+	-	-	+	-	+	5,8
4	+	+	+	-	+	-	-	-	43,0
5	+	-	-	+	+	-	-	+	14,1
6	+	+	-	+	-	+	-	-	7,0
7	+	-	+	+	-	-	+	-	20,2
8	+	+	+	+	+	+	+	+	30,2
	b_0	b_1	b_2	b_3	b_{12}	b_{13}	b_{23}	b_{123}	$\bar{y} = \frac{156,2}{8} = 19,52$

Tab.: Auswerteschema mit Wechselwirkungen.



Formel

Mit Berücksichtigung der drei möglichen 2-Faktor-Wechselwirkungen lautet die Modellgleichung:

$$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + b_{12} \cdot x_1 \cdot x_2 + b_{13} \cdot x_1 \cdot x_3 + b_{23} \cdot x_2 \cdot x_3$$

Es ergeben sich die neuen Koeffizienten zu

$$b_{12} = \frac{8 - 27,9 - 5,8 + 43 + 14,1 - 7 - 20,2 + 30,2}{8} = 4,3$$

bzw. wieder entsprechend: $b_{12} = -6,775$ und $b_{23} = 2,05$.

Die Regressionsgleichung für das erweiterte Modell lautet somit:

$$y = 19,52 + 7,5 \cdot x_1 + 5,275 \cdot x_2 + 1,65 \cdot x_3 + 4,3 \cdot x_1 \cdot x_2 - 6,775 \cdot x_1 \cdot x_3 + 2,05 \cdot x_2 \cdot x_3$$

Hierzu ist in der folgenden Tabelle eine neue Auswertung vorgenommen worden:

Exp.-Nr.	y-Wert	Reg.-Wert \hat{y}	Residuum d_i	$\frac{(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{(y_i - \bar{y})^2}$
1	8,0	7,98	-0,025	133,29 / 132,83
2	27,9	27,92	-0,025	70,48 / 70,14
3	5,8	5,82	-0,025	187,83 / 188,38
4	43,0	42,97	0,025	549,67 / 551,08
5	14,1	14,12	-0,025	29,21 / 29,43
6	7,0	6,98	0,025	157,38 / 156,88
7	20,2	20,17	0,025	0,42 / 0,46
8	30,2	30,22	-0,025	114,38 / 113,96
	$\bar{y} = 19,525$			$B = \frac{1.242,66}{1.243,16} = 99,96$

Tab.: Neue Auswertung

An den Residuen und dem sehr hohen Bestimmtheitsmaß B wird ersichtlich, dass die durchgeführte Modelloptimierung vollkommen ausreichend ist und die 3-Faktorwechselwirkung (wie in der Praxis häufig vorkommend) nicht berücksichtigt werden muss.

Zusammenfassung

- ✓ Faktorielle Versuche bilden den Kern der Statistischen Versuchsmethodik.
 - ✓ Mit den standardisierten Plan- und Auswertematrizen ist getrennte Ermittlung von Haupt- und Wechselwirkungseffekten möglich.
 - ✓ Vollfaktorielle Versuche werden meist nur mit 2 Einstellniveaus und bis zu maximal 5 Einflussgrößen realisiert, da der Versuchsaufwand exponentiell steigt.
 - ✓ Die Bezeichnung eines vollfaktoriellen Versuchs hat die Form 2^k oder 3^k , wobei 2 bzw. 3 die Zahl der Einstellniveaus in Versuch und k die Zahl der Faktoren im Experiment ist.
 - ✓ Teilfaktorielle Pläne, bei denen nicht alle Kombinationen realisiert werden, erfordern viel praktische Erfahrung, da Vermengungen auftreten, d. h. falls Wechselwirkungen auftreten, können unter Umständen Haupt- und Wechselwirkungen nicht richtig ermittelt werden.
 - ✓ Aus Versuchsergebnissen sind die Entwicklungen von multiplen Regressionsgleichungen möglich.
 - ✓ Statistische Signifikanztests erlauben die Reduktion der Gleichungen auf die tatsächlichen Einflussgrößen.
-

Wissensüberprüfung



Formulieren

Übung KVM-01

Verbesserungsprojekt

In einem Beispiel über ein Verbesserungsprojekt ist der Begriff 2^3 -Versuch zu finden. Was verbirgt sich hinter dieser Aussage? (5 Stichworte)

[Lösungshinweis \(Siehe Anhang\)](#)

Bearbeitungszeit: 15 Minuten



Berechnen

Übung KVM-02

Sinkzeit Segelflugmodell

Bei einem Versuch der Form 2^2 soll die Sinkzeit eines Segelflugmodells optimiert werden. Im Versuch untersuchte Einflussgrößen sind:

- A Höhenruderfläche in cm^2 und
- B Spannweite in cm

Plan- und Ergebnismatrix ergaben folgende Werte (nach Wiederholungen)

Versuch	A	B	AB	y [sec]
1	-	-	+	45
2	+	-	-	59
3	-	+	-	82
4	+	+	+	132

Ermitteln Sie die Haupt- und den Wechselwirkungseffekt

[Lösungshinweis \(Siehe Anhang\)](#)

Bearbeitungszeit: 30 Minuten



Zeichnen / Entwerfen

Übung KVM-03

Wechselwirkungsdiagramm erstellen

Stellen Sie Effekte A und B aus Aufgabe 2 in einem Effekt- und die Wechselwirkung AB in einem Wechselwirkungsdiagramm dar.

[Lösungshinweis \(Siehe Anhang\)](#)

Bearbeitungszeit: 45 Minuten

Appendix


Übung KVM-01

- Vollfaktorieller Versuch
- 3 Faktoren im Versuch
- Jeweils 2 Wertestufen (Niveaus) bei Variation der Faktoren
- 8 Versuche (ohne Wiederholungen)
- Effekte (Wirkungen) der Faktoren und Wechselwirkungen quantifiziert ermittelbar


Übung KVM-02

- Kontrast A = 64
- Kontrast B = 110
- Kontrast WWAB = 36
- Effekt (W)A = 32
- Effekt (W)B = 55
- Effekt WWAB = 18

Übung KVM-03




Effektdiagramm für Faktor A



Effektdiagramm für Faktor B

	A ₊	A ₋
B ₊	132	82
B ₋	59	45

Für WW-Diagramm:



WW-Diagramm